



8220 // BLACK SCORPION

Schutzhandschuhe / Risikokategorie III

Protective gloves / Risk category III

DE

Anleitungen und Informationen des Herstellers

Informationsbroschüre für persönliche Schutzausrüstung (PSA) gemäß Verordnung (EU) 2016/425, Anhang II Abschnitt 1.4. Bitte lesen Sie diese Informationsbroschüre sorgfältig vor Gebrauch der PSA durch. Sie sind verpflichtet, diese Informationsbroschüre bei Weitergabe der PSA beizufügen, bzw. dem Empfänger der PSA auszuhandigen. Zu diesem Zweck kann diese Informationsbroschüre uneingeschränkt vervielfältigt werden.

| | |
|---------------------|--|
| Schutzhandschuhe | Risikokategorie III |
| Größe(n) | XS - XL |
| Zertifizierung | EN ISO 374 |
| Notifizierte Stelle | ANCCP Certification Agency Srl Via Dello Struggino, 6 57121 Livorno Italy |
| Kennnummer | 0302 |

Die CE-Kennzeichnung bescheinigt, dass das Produkt den grundlegenden Gesundheitsschutz- und Sicherheitsanforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 entspricht. Die EU-Konformitätserklärung kann unter www.doc.nitras.de eingesehen werden.

Bei diesem Produkt handelt es sich um persönliche Schutzausrüstung der Risikokategorie III. Dieses schützt Sie gegen Risiken, die zu sehr schwerwiegenden Folgen wie Tod oder irreversiblen Gesundheitsschäden führen können. Dieses Produkt bietet Schutz gegen: Chemikalien, Mikroorganismen. Andere als die oben genannten Anwendungsbereiche sind ausdrücklich ausgeschlossen. Dieses Produkt bietet daher, unter anderem, keinen Schutz gegen: Mechanische Risiken, Kälte, thermische Risiken (Hitze und/oder Feuer), Stromschläge, Strahlung, Arbeiten mit Hochdruckstrahl. Bitte beachten Sie die angebrachten Piktogramme, Hinweise und die dazugehörigen Leistungsstufen.

Lagerung / Nutzung / Überprüfung: Kühl und trocken lagern. Von direktem Sonnenlicht, UV-Strahlen oder Ozonquellen fernhalten. Nicht im geknickten Zustand oder unter Gewichtbelastung lagern. Das Produkt möglichst in der Originalverpackung lagern bzw. transportieren. Einflüsse wie Licht, Feuchtigkeit, Temperatur sowie natürliche Werkstoffveränderungen, während eines längeren Zeitraumes, können eine Änderung der Produkteigenschaften zur Folge haben. Exakte Angaben zur Lagerzeit und der Lebensdauer der PSA sind nicht möglich, da beide Parameter u. a. von der jeweiligen Art der Lagerung, Temperatur, Feuchtigkeit, dem Verschleißgrad und der Verwendungsintensität abhängen. Überprüfen Sie dieses Produkt daher nach einer längeren Lagerung sowie vor und nach jeder Nutzung auf Schäden oder Werkstoffveränderungen (z. B. spröde, rissige Beschichtungen / Materialien, Löcher, Farbveränderungen etc.). Überprüfen Sie dieses Produkt vor jeder Nutzung auf Eignung für die vorgesehene Tätigkeit und auf die korrekte Größe. Ungeeignete oder fehlerhafte Produkte sind zu entsorgen und auf keinen Fall zu verwenden. Die Größe des Produkts kann z. B. durch Dehnung von den Angaben abweichen.

Alle Leistungen wurden durch Prüfungen unter Laborbedingungen ermittelt. Es wird daher eine Überprüfung empfohlen, ob die PSA für die vorgesehene Verwendung geeignet ist, da die Bedingungen am Arbeitsplatz in Abhängigkeit von verschiedenen Parametern (z. B. Temperatur, Abrieb, Verwendungsintensität) von denen der Baumusterprüfung abweichen können. Wurde PSA bereits verwendet, kann diese, aufgrund des Verschleißgrades, geringere Leistungen bieten. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei unsachgemäßem Gebrauch des Produktes.

Anweisungen zum Tragen des Artikels: Achten Sie darauf, dass Ihre Hände vor dem Anziehen von Handschuhen sauber und trocken sind. Führen Sie Ihre Finger in den jeweiligen Handschuh ein und ziehen Sie den Handschuh am Strickbund bzw. an der Stulpe locker über Ihre Hand. Achten Sie dabei auf eine korrekte Passform. Handschuhe sollten einen festen und eng anliegenden Sitz an der Handfläche, den Fingern sowie Fingerzwischenräumen haben. Fingerringel, Schmuck sowie übermäßiges Dehnen und Ziehen können die Handschuhe beschädigen. Handschuhe sollten nach der Anwendung so ausgezogen werden, dass die Außenseite nicht mit der Kleidung oder Haut in Berührung kommt, da diese sichtbar und unsichtbar mit Schadstoffen kontaminiert sein kann. Handschuhe sind also so auszusehen, dass die Innenseite nach außen kommt. Lösen Sie dafür zuerst die Fingerspitzen des Handschuhs von den Fingern. Der Strickbund bzw. die Stulpe kann dann nach außen gekrempt werden, um den Handschuh so abzuheben. Damit der Handschuh seinen Komfort behält, sollte dieser nach jeder Tätigkeit entsprechend der Reinigungs- und Wartungshinweise gesäubert werden. Je nach Bedarf kann und sollte dies durchgeführt werden, während die Handschuhe getragen werden.

Vor Arbeitsbeginn (nach Pausen und ggf. nach dem Händewaschen) kann ein geeignetes Hautschutzpräparat verwendet werden. Während der Arbeit (vor Pausen und vor Arbeitsschluss) kann ein geeignetes Hautreinigungsmittel verwendet werden. Nach der Arbeit (nach dem letzten Händewaschen) kann ein geeignetes Hautpflegepräparat verwendet werden.

Reinigung / Wartung: Dieses Produkt ist für den einmaligen Gebrauch bestimmt und muss regelmäßig entsorgt werden. Ablaufdatum: Siehe Verpackung.

Entsorgung: Entsorgen Sie dieses Produkt zusammen mit dem Hausmüll. Nach unbeabsichtigtem oder unbeabsichtigtem Kontakt mit Chemikalien, kann dieses Produkt durch umweltschädigende oder gefährliche Substanzen verunreinigt sein. In diesem Fall ist die Entsorgung in Übereinstimmung mit den örtlich anzuwendenden Rechtsvorschriften vorzunehmen.

Besondere Hinweise: PSA kann bei sensiblen Personen allergische Reaktionen hervorrufen. Besondere Vorsicht ist bei bekannter Überempfindlichkeit empfohlen. Dieses Produkt enthält Naturkautschuklatex, der allergische Reaktionen einschließlich anaphylaktischer Reaktionen oder Allergien auslösen kann.

Generelle Erläuterungen zu erzielten Leistungsstufen
1-6 Erzieltes Prüfergebnis (je höher, desto besser)
0 Mindestleistungsstufe nicht erreicht
X Nicht geprüft bzw. aufgrund des Materials oder der Gestaltung nicht anwendbar
Alle Prüfungen wurden unter Laborbedingungen an der Handinnenfläche durchgeführt und anhand dieser wurden die jeweiligen Leistungsstufen ermittelt.

dimensions according to EN 420. If protection is also required on the wrist, other gloves have to be used. If there is a risk of getting caught in moving machine parts, gloves must not be worn.

| ISO 374-1:2016/Type C | Test chemical | Code letter | Class | Test result |
|-----------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|
| | Sulphuric acid 96% | L | 1-6 | 1 |
| | Sodium hydroxide 40% | K | 1-6 | 6 |
| | Formaldehyde 37% | T | 1-6 | 6 |
| Class | Breakthrough time (minutes) | Class | Breakthrough time (minutes) | |
| 1 | > 10 | 4 | > 120 | |
| 2 | > 30 | 5 | > 240 | |
| 3 | > 60 | 6 | > 480 | |

Results according to EN 374-2:2014, 7.2 / 7.3: Passed
Results according to EN 374-4:2013:

| Test chemical | Degradation (%) |
|----------------------|-----------------|
| Sulphuric acid 96% | 70 |
| Sodium hydroxide 40% | -9,2 |
| Formaldehyde 37% | -66 |

| ISO 374-5:2016 | Test chemical | Degradation (%) |
|----------------|----------------------|-----------------|
| | Sulphuric acid 96% | 70 |
| | Sodium hydroxide 40% | -9,2 |
| | Formaldehyde 37% | -66 |

This information does not indicate the actual duration of protection at the workplace and the distinction between mixtures and pure chemicals. The resistance to chemicals has been assessed under laboratory conditions on samples taken only from the palm of the hand (except where the glove is 400 mm or longer - in which case the cuff is also tested) and refers exclusively to the chemicals tested. It can be different if the chemical is used in a mixture. It is recommended to check whether the gloves are suitable for the intended use, as the working conditions at the workplace may differ from those of the type test depending on temperature, abrasion and degradation. If protective gloves have already been used, they may be less resistant to hazardous chemicals due to changes in their physical properties. Degradation, movement, thread pulling, friction etc. caused by contact with chemicals can considerably reduce the actual application time. For aggressive chemicals, degradation may be the most important factor to consider when selecting chemical resistant gloves. Before use, the gloves must be checked for any faults or defects. The decontamination of chemical and biological contamination must be carried out specifically. The contamination must be known both qualitatively and quantitatively in order to be able to make a statement about the degree of decontamination. In any type of decontamination, self-protection is important to avoid an endangerment of the person and the environment. This means that, together with the contaminants, the materials used for decontamination and personal protective equipment (water, cleaning agents, brushes, filters, gloves and clothing) must be collected, disposed of or specifically cleaned. In principle, personal protective equipment should be taken off and put away in such a way that the outside of the protective equipment does not come into contact with clothing or skin. Protective gloves must therefore be removed in such a way that the inside of the glove comes outwards. These gloves protect against microorganisms (bacteria and fungi). The resistance to penetration was assessed under laboratory conditions and relates exclusively to the samples tested. Not checked against viruses.

This product contains natural rubber latex that may cause allergic reactions including anaphylactic reactions or allergies.

| | | |
|------------------|--|------------------------|
| | | |
| For food contact | AQL < 1,5 (performance level 2, G1) | marking medical device |
| | | |
| Manufacturer | Expiry date: See packaging. | Not reusable |
| | | |
| EAC marking | UkrSepro marking | CE marking |
| | | |
| | Read the manufacturer's instructions and information | |

FR

Instructions et informations du fabricant

Broschüre d'information sur les équipements de protection individuelle (EPI) conformément au règlement (UE) 2016/425, annexe II section 1.4. Veuillez lire soigneusement cette brochure d'information avant

EN 420:2003 + A1:2009

Schutzhandschuhe – Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren

| Prüfparameter | Leistungsstufen | Prüfergebnis |
|------------------|-----------------|--------------|
| Fingerfertigkeit | 1-5 | 5 |

Dieser Artikel ist dazu bestimmt, lediglich die Hand des Anwenders kurzfristig vor Substanzen, Flüssigkeiten oder Chemikalien zu schützen. Somit handelt es sich hierbei um Handschuhe für besondere Anwendungen und die Länge der Handschuhe weicht von den Maßangaben gemäß EN 420 ab. Sollte am Handgelenk ebenfalls ein Schutz benötigt werden, sind andere Handschuhe zu tragen. Sofern ein Risiko besteht, sich in beweglichen Maschinentteilen zu verfangen, dürfen keine Handschuhe getragen werden.

EN ISO 374-1:2016 Schutzhandschuhe gegen gefährliche Chemikalien und Mikroorganismen

| ISO 374-1:2016/Typ C | Prüfchemikalie | Kennbuchstabe | Klasse | Prüfergebnis |
|----------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|--------------|
| | Schwefelsäure 96% | L | 1-6 | 1 |
| | Natriumhydroxid 40% | K | 1-6 | 6 |
| | Formaldehyd 37% | T | 1-6 | 6 |
| Klasse | Durchbruchzeit (Minuten) | Klasse | Durchbruchzeit (Minuten) | |
| 1 | > 10 | 4 | > 120 | |
| 2 | > 30 | 5 | > 240 | |
| 3 | > 60 | 6 | > 480 | |

Ergebnisse gemäß EN 374-2:2014, 7.2 / 7.3: Bestanden

Ergebnisse gemäß EN 374-4:2013:

| Prüfchemikalie | Degradation (%) |
|---------------------|-----------------|
| Schwefelsäure 96% | 70 |
| Natriumhydroxid 40% | -9,2 |
| Formaldehyd 37% | -66 |

EN ISO 374-5:2016 Schutzhandschuhe gegen gefährliche Chemikalien und Mikroorganismen

| ISO 374-5:2016 | Prüfchemikalie | Degradation (%) |
|----------------|---------------------|-----------------|
| | Schwefelsäure 96% | 70 |
| | Natriumhydroxid 40% | -9,2 |
| | Formaldehyd 37% | -66 |

Diese Information macht keine Angaben zur tatsächlichen Schutzdauer am Arbeitsplatz und zur Unterscheidung von Gemischen und reinen Chemikalien. Der Widerstand gegen Chemikalien wurde unter Laborbedingungen an Proben beurteilt, die lediglich von der Handinnenfläche entnommen wurden (ausgenommen ist der Fall, bei dem der Handschuh 400 mm oder länger ist – in diesem Fall wird ebenfalls die Stulpe getestet) und bezieht sich ausschließlich auf die geprüften Chemikalien. Er kann anders sein, wenn die Chemikalie in einem Gemisch verwendet wird. Es wird eine Überprüfung empfohlen, ob die Handschuhe für die vorgesehene Verwendung geeignet sind, da die Bedingungen am Arbeitsplatz in Abhängigkeit von Temperatur, Abrieb und Degradation von denen der Typprüfung abweichen können. Werden Schutzhandschuhe bereits verwendet, können sie aufgrund von Veränderungen ihrer physikalischen Eigenschaften geringeren Widerstand gegen gefährliche Chemikalien bieten. Durch bei Berührung mit Chemikalien verursachte Degradation, Bewegungen, Fadenziehen, Reibung usw. kann die tatsächliche Anwendungszeit wesentlich reduziert werden. Bei aggressiven Chemikalien kann die Degradation der wichtigste Faktor sein, der bei der Auswahl von gegen Chemikalien beständigen Handschuhen zu berücksichtigen ist. Vor der Anwendung sind die Handschuhe auf jegliche Fehler oder Mängel zu überprüfen. Die Dekontamination von chemischen und biologischen Belastungen muss spezifisch erfolgen. Die Belastung muss sowohl qualitativ als auch quantitativ bekannt sein, um eine Aussage über den Grad der Dekontamination treffen zu können. Bei jeder Art der Dekontamination ist der Selbstschutz wichtig, um eine Gefährdung der Person und der Umwelt zu verhindern. Das bedeutet, dass zusammen mit den Verunreinigungen die zur Dekontamination verwendeten Mittel und die persönliche Schutzausrüstung (Wasser, Reinigungsmittel, Bürsten, Filter, Handschuhe und Bekleidung) gesammelt sowie fachgerecht entsorgt oder spezifisch gereinigt werden müssen. Prinzipiell sollte persönliche Schutzausrüstung so ausgezogen und abgelegt werden, dass die Außenseite nicht mit der Kleidung oder Haut in Berührung kommt. Schutzhandschuhe sind also so auszusehen, dass die Innenseite nach außen kommt. Diese Handschuhe schützen vor Mikroorganismen (Bakterien und Pilze). Der Widerstand gegen Penetration wurde unter Laborbedingungen beurteilt und bezieht sich ausschließlich auf die geprüften Proben. Nicht gegen Viren geprüft.

| | | |
|-------------------------|--|------------------------------|
| | | |
| Für Lebensmittelkontakt | AQL < 1,5 (Leistungsstufe 2, G1) | Kennzeichnung Medizinprodukt |
| | | |
| Hersteller | Herstellungsdatum: Siehe Verpackung. | Nicht wiederverwendbar |
| | | |
| EAC TP TC 019:2011 | UkrSepro marking | CE marking |
| | | |
| | Read the manufacturer's instructions and information | |

l'utilisation de l'EPI. Vous êtes tenu de joindre cette brochure d'information en cas de transfert de l'EPI, ou de la remettre au destinataire de l'EPI. Cette brochure d'information peut être sans restriction reproduite à cet effet.

| Gants de protection | Catégorie de risque III |
|---------------------|--|
| Dimension(s) | XS - XL |
| Certification | EN ISO 374 |
| Organisme notifié | ANCCP Certification Agency Srl Via Dello Struggino, 6 57121 Livorno Italy |
| N° d'identification | 0302 |

Le marquage CE atteste que le produit répond aux exigences fondamentales en matière de protection de la santé et de sécurité du Règlement (UE) 2016/425. La déclaration de conformité CE peut être consultée à www.doc.nitras.de.

Ce produit est un équipement de protection individuelle de la catégorie de risque III. Il vous protège contre les risques pouvant induire des conséquences très graves, comme la mort ou des atteintes irréversibles à la santé. Ce produit protège contre les risques suivants: Produits chimiques, Micro-organismes. Tous les domaines d'application autres que ceux susmentionnés sont expressément exclus. Ce produit n'offre donc aucune protection notamment contre les risques suivants: Risques mécaniques, Froid, Risques thermiques (chaleur et/ou feu), Chocs électriques, Rayonnement, Travaux au jet haute pression. Merci de respecter les pictogrammes et consignes apposés, et les niveaux de performances associés.

Entreposage/utilisation/contrôle : Stocker au frais et au sec. Tenir éloigné de la lumière du jour directe, du rayonnement ultraviolet ou des sources d'ozone. Ne pas entreposer à l'état plié ou sous une forte charge. Stocker et transporter le produit dans la mesure du possible dans l'emballage d'origine. Les facteurs tels que la lumière, l'humidité, la température et les modifications naturelles du matériau pendant une période prolongée peuvent occasionner une modification des propriétés du produit. Il est impossible de fournir des indications précises sur la durée de stockage et la durée de vie de l'EPI, car les deux paramètres dépendent entre autres du type respectif de stockage, de la température, de l'humidité, du degré d'usure et de l'intensité d'usage. Vérifiez par conséquent les dommages ou modifications de matériau sur ce produit après un stockage prolongé, avant et après chaque utilisation (par ex. revêtements/matériaux poreux, fissures, trous, décolorations, etc.). Vérifiez avant chaque utilisation l'adaptabilité de ce produit à l'activité prévue et sa dimension adaptée. Les produits inadaptés ou défectueux doivent être éliminés et ne doivent en aucun cas être utilisés. La dimension du produit peut diverger des indications, par ex. par l'allongement. Toutes les performances ont été déterminées par des essais en conditions de laboratoire. Il est par conséquent recommandé de vérifier si l'EPI est adapté à l'application prévue, car les conditions sur le lieu de travail peuvent être différentes en fonction de différents paramètres (par ex. température, usure, intensité d'usage) de celles du contrôle de type. Si l'EPI a déjà été utilisé, il peut offrir des performances moindres selon le degré d'usure. Le fabricant n'assume aucune responsabilité en cas d'utilisation incorrecte du produit.

Instructions sur le port de l'article : Assurez-vous que vos mains sont propres et sèches avant de mettre les gants. Glissez vos doigts dans le gant et tirez-le sur votre main avec souplesse sur le bord-côté ou sur la manchette. Veillez ici à un ajustement correct. Les gants doivent avoir une position fixe et près de la paume, les doigts et les espaces interdigitaux. Les ongles, bijoux et un allongement et étirement excessifs peuvent endommager les gants. Après l'application, les gants doivent être retirés d'une manière permettant d'éviter le contact de la face extérieure avec les vêtements ou la peau, car ils peuvent être contaminés d'une manière visible ou invisible avec des substances nocives. Retirer les gants de sorte que la face intérieure soit retournée vers l'extérieur. Pour ce faire, enlevez d'abord des doigts les extrémités du gant. Il est possible de remonter vers l'extérieur le bord-côté ou la manchette pour retirer le gant. Afin que le gant conserve son confort, il doit être nettoyé après chaque activité conformément aux consignes de nettoyage et d'entretien. En fonction du besoin, cela peut et devrait être réalisé pendant le port des gants. Avant de commencer le travail (après les pauses et éventuellement après le lavage des mains), il est possible d'utiliser une préparation adaptée de protection cutanée. Pendant le travail (avant les pauses et avant de terminer le travail), il est possible d'utiliser un produit de nettoyage cutané adapté. Après le travail (après le dernier lavage de mains), il est possible d'utiliser une préparation adaptée de soin cutané.

Nettoyage/entretien: Ce produit est à un usage unique et doit être régulièrement jeté. Date d'expiration: Voir emballage. Élimination : Éliminez ce produit avec les déchets ménagers. Après un contact volontaire ou involontaire avec des produits chimiques, ce produit peut être pollué par des substances nocives pour l'environnement ou dangereuses. Dans ce cas, l'élimination doit être effectuée en conformité avec la réglementation localement applicable.

Informations particulières : L'EPI peut provoquer des réactions allergiques sur les personnes sensibles. Prudence particulière recommandée en cas de sensibilité connue. Explications générales sur les niveaux de performance obtenus
1-6 Résultat de test obtenu (plus il est élevé, meilleur est le résultat)
0 Niveau de performance minimal non atteint
X Non vérifié ou non applicable en raison du matériau ou de la conception
Tous les contrôles sont réalisés dans des conditions de laboratoire sur la paume de la main et les niveaux de performance respectifs ont été déterminés sur cette base.

| Paramètres de test | Niveaux de performance | Résultat de test |
|--------------------|------------------------|------------------|
| Dextérité | 1-5 | 5 |

Cet article est uniquement destiné à protéger temporairement la main de l'utilisateur des substances, liquides ou produits chimiques. Dans ce contexte, il s'agit donc de gants pour des applications particulières et la longueur des gants diverge des indications dimensionnelles selon EN 420. Si une protection est également requise sur le poignet, il est nécessaire de porter d'autres gants.

EAC-Kennzeichnung UKrSEPRO-Kennzeichnung Anleitungen und Informationen des Herstellers lesen CE-Kennzeichnung

EN

Manufacturer's instructions and information

Information brochure for personal protective equipment (PPE) according to Regulation (EU) 2016/425, annex II point 1.4. Please read this information brochure carefully before using the PPE. You are obligated to enclose this information brochure when passing on the PPE or to hand it over to the recipient of the PPE. For this purpose, this information brochure may be reproduced without restriction.

| Protective gloves | Risk category III |
|-----------------------|--|
| Size(s) | XS - XL |
| Certification | EN ISO 374 |
| Notified body | ANCCP Certification Agency Srl Via Dello Struggino, 6 57121 Livorno Italy |
| Identification number | 0302 |

The CE marking certifies that the product complies with the essential health and safety requirements of Regulation (EU) 2016/425. The EU declaration of conformity can be viewed at www.doc.nitras.de.

This product is personal protective equipment of risk category III. It protects you against risks that can lead to very serious consequences such as death or irreversible damage to health. This product offers protection against: chemicals, microorganisms. Other areas of application than those mentioned above are expressly excluded. This product therefore provides, among other things, no protection against: mechanical hazards, cold, thermal risks (heat and/or fire), electric shock, radiation, high-pressure jets. Please note the pictograms, notes and the corresponding performance levels.

Storage / use / servicing: Store in a cool, dry place. Keep away from direct sunlight, UV rays or ozone sources. Do not store in buckled condition or under weight load. If possible, store or transport the product in its original packaging. Influences such as light, humidity, temperature and natural changes in materials over a longer period of time can lead to changes in product properties. Exact information on storage time and service life of the PPE is not possible, since both parameters depend on the respective type of storage, temperature, humidity, degree of wear and intensity of use, among other things. Check this product for damage or material changes (e.g. brittle, cracked coatings / materials, holes, colour changes etc.) after prolonged storage and before and after each use. Before each use, check this product for suitability for the intended activity and for the correct size. Unsuitable or defective products must be disposed of and never used. The size of the product may differ from the specifications, e.g. due to stretching.

All performances were determined by tests under laboratory conditions. It is therefore recommended to check whether the PPE is suitable for the intended use, as the conditions at the workplace can differ from those of the type examination depending on various parameters (e.g. temperature, abrasion, intensity of use). If PPE has already been used, it can offer lower performance due to the degree of wear. The manufacturer accepts no responsibility for any improper use of the product.

Instructions for wearing the product: Make sure your hands are clean and dry before putting on gloves. Insert your fingers into the respective glove and pull the glove loosely over your hand on the knitted wrist or cuff. Make sure that the fit is correct. Gloves should have a tight and snug fit on the palm of the hand, fingers and gaps between fingers. Fingernails, jewellery, excessive stretching and pulling can damage the gloves. Gloves should be taken off after use in such a way that the outside of the gloves does not come into contact with clothing or skin, as the gloves can be visibly and invisibly contaminated with harmful substances. Accordingly the inside must come outwards. First remove the fingertips of the glove from your fingers. The knitted wrist or cuff then be rolled outwards in order to remove the glove. To ensure that the glove retains its comfort, it should be cleaned after each use in accordance with the cleaning and maintenance instructions. If necessary, this can and should be done while wearing the gloves.

A suitable skin protection product can be used before starting work (after breaks and if necessary after washing the hands). During work (before breaks and before end of work) a suitable skin cleanser can be used. After work (after the last washing of the hands) a suitable skin care product can be used. Cleaning / maintenance: This product is intended for single use and must be disposed of regularly. Expiry date: See packaging.

Disposal: Dispose of with household waste. This product may be contaminated by environmentally harmful or hazardous substances after intended or unintended contact with chemicals. In this case, disposal must be carried out in accordance with the local legal regulations.

Special notes: PPE can cause allergic reactions. Special care is recommended in case of known hypersensitivity.

| General explanations of achieved performance levels |
|--|
| 1-6 Achieved test results (the higher, the better) |
| 0 Minimum performance level not achieved |
| X Not tested or not applicable due to the material or design |

All tests were carried out under laboratory conditions on the palm of the hand. Respective performance levels were determined on this basis.

EN 420:2003 + A1:2009 Protective gloves - General requirements and test methods

| Test parameter | Performance level | Test result |
|----------------|-------------------|-------------|
| Dexterity | 1-5 | 5 |

This article is intended to protect the user's hand from substances, liquids or chemicals for a short period of time. Therefore, these are gloves for special applications and the length of the gloves deviates from the

Dès qu'il existe un risque d'être happé dans des pièces de machine mobiles, le port de gant est interdit.

EN ISO 374-1:2016 Gants de protection contre des produits chimiques et micro-organismes dangereux

| ISO 374-1:2016/Type C | Produit chimique de test | Lettre d'identification | Classe | Résultat de test |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------|
| | Acide sulfurique 96% | L | 1-6 | 1 |
| | Hydroxyde de sodium 40% | K | 1-6 | 6 |
| | Formaldéhyde 37% | T | 1-6 | 6 |
| Classe | Temps de pénétration (minutes) | Classe | Temps de pénétration (minutes) | |
| 1 | > 10 | 4 | > 120 | |
| 2 | > 30 | 5 | > 240 | |
| 3 | > 60 | 6 | > 480 | |

Résultats selon EN 374-2:2014, 7.2 / 7.3: Réussi

Résultats selon EN 374-4:2013:

| Produit chimique de test | Dégradation (%) |
|--------------------------|-----------------|
| Acide sulfurique 96% | 70 |
| Hydroxyde de sodium 40% | -9,2 |
| Formaldéhyde 37% | -66 |

| ISO 374-5:2016 | Produit chimique de test | Dégradation (%) |
|----------------|--------------------------|-----------------|
| | Acide sulfurique 96% | 70 |
| | Hydroxyde de sodium 40% | -9,2 |
| | Formaldéhyde 37% | -66 |

Cette information ne constitue aucune indication sur la durée réelle de protection sur le lieu de travail et la distinction entre les mélanges et les produits chimiques purs. La résistance aux produits chimiques a été analysée dans des conditions de laboratoire sur des échantillons prélevés uniquement dans la paume de la main (à l'exception du cas où le gant a une longueur de 400 mm ou supérieure, dans ce cas la manchette est également testée) et fait uniquement référence aux produits chimiques testés. Elle peut être différente si le produit chimique est utilisé dans un mélange. Il est par conséquent recommandé de vérifier si les gants sont adaptés à l'usage prévu, car les conditions sur le lieu de travail peuvent diverger de celles du contrôle de type en fonction de la température, l'usure et la dégradation. Si des gants de protection ont déjà été utilisés, ils peuvent offrir une résistance plus faible contre les produits chimiques dangereux en raison de modifications de leurs propriétés physiques. Les temps d'application réel peut être considérablement réduit par la dégradation provoquée par le contact avec des produits chimiques, les mouvements, la formation de fils, le frotement, etc. En présence de produits chimiques agressifs, la dégradation peut être le facteur le plus important devant être pris en compte lors du choix de gants résistants aux produits chimiques. Avant l'utilisation, la présence de tout défaut ou vice sur les gants doit être vérifiée.

La décontamination de pollutions chimiques et biologiques doit être spécifiquement effectuée. La qualité et la quantité des sollicitations doivent être connues afin de pouvoir décider du degré de décontamination. L'autoprotection est importante avec tout type de décontamination afin d'éviter une mise en danger de la personne et de l'environnement. Cela signifie que les produits utilisés pour la décontamination et les équipements de protection individuelle (eau, produit de nettoyage, brosses, filtre, gants et vêtement) doivent être collectés, et les impuretés, et éliminés correctement ou être spécifiquement nettoyés. En principe, les équipements de protection individuelle doivent être retirés et déposés d'une manière permettant d'éviter le contact de la face extérieure avec les vêtements ou la peau. Retirer les gants de protection de sorte que la face intérieure soit retournée vers l'extérieur. Ces gants protègent des micro-organismes (bactéries et champignons). La résistance contre la pénétration a été évaluée dans des conditions de laboratoire et fait exclusivement référence aux échantillons testés. Ne teste contre les virus. Ce produit contient du latex de caoutchouc naturel pouvant déclencher des réactions allergiques, y compris des réactions anaphylactiques ou des allergies.

| | | |
|--------------------------|---|-------------------------------------|
| | | |
| Pour contact alimentaire | AQL < 1,5 (Niveau de performance 2, G1) | Étiquetage des dispositifs médicaux |
| | | |
| Fabricant | Date de fabrication: Voir emballage. | Non réutilisable |
| | | |
| | | |

| Парбаудес параметри | Вейкспэjas пакaпeс | Пaрбаудeс рeзултaтeс |
|--|--------------------|----------------------|
| Пирксту вейкіба | 1-5 | 5 |
| <p>Сis ізтрэдajымс парэдэзтс вeнiгнi тaм, лiа ісаіqиj пaсaргaтu лiетoдajтa рoкaс нo вiелaм, шкiднурiем вaй кiмiкaлiяж. Тaдaт iдe i цiмiс пeціaлaм пiелeтoунaм, ун цiмду гaрмiс ар aткaрiс нo ізмeрeнa дaтeм стaндaртa EN 420. Jа aісaрэдэжa вaжaдзiгa ар дeлaс лoцiтaвaі, jвaлiкa цiтaдi цiмдi. Jа пaстaр рiскiс, кa вa іевiлiт мaшiнa кустiгaјaс дeтaлiс, цiмдус нeдрiкiт вaлкaт.</p> | | |

| | | | | |
|---|--|---------------------|---------------------------|----------------------|
| EN ISO 374-1:2016 | Аісaргцiмдi, кaс пaсaргa нo бiстaмaм кiмiкaлiяж ун мiкрoгaнiзмiем | | | |
| ISO 374-1:2016 / C тiпс | Пaрбаудeс кiмiкaлiя | Мaркeјумa буртс | Клaсe | Пaрбаудeс рeзултaтeс |
|  | Сeрскaбe 96% <p>Нaтрiяa ідрoксiдc 40%</p> <p>Фoрмaлдeгiдc 37%</p> | L <p>K</p> <p>T</p> | 1-6 <p>1-6</p> <p>1-6</p> | 1 <p>6</p> <p>6</p> |

| | | | |
|--------|------------------------------|---------|------------------------------|
| Клaсe | Caурcпiеaнaс лaікc (мiнутeс) | Клaсe | Caурcпiеaнaс лaікc (мiнутeс) |
| 1 > 10 | | 4 > 120 | |
| 2 > 30 | | 5 > 240 | |
| 3 > 60 | | 6 > 480 | |

Резултaтi сaскaрe ар EN 374-2:2014, 7.2 / 7.3: Ізтвeртс
Резултaтi сaскaрe ар EN 374-4:2013:

| | |
|-----------------------|----------------|
| Пaрбаудeс кiмiкaлiя | Дeгрaдaцiя (%) |
| Сeрскaбe 96% | 70 |
| Нaтрiяa ідрoксiдc 40% | -9,2 |
| Фoрмaлдeгiдc 37% | -66 |

| | |
|---|---|
| EN ISO 374-5:2016 | Аісaргцiмдi, кaс пaсaргa нo бiстaмaм кiмiкaлiяж ун мiкрoгaнiзмiем |
| ISO 374-5:2016 |  |
|  | |

Сi інфaрмaцiя нeснiдeж зiяпa пaр фaктiскo aісaрэдэжaс ілгуну дaрбaвiетa, кa арi пaр мaісiжуну н тiру кiмiкaлiяж aтскiбaм.
Notуbа прeт кiмiкaлiяж тiкa вeртeтa лaбoрaтoрiяс aптaсткoс уз пaрaгeіт, курi нeмi тiкaі нo дeлнu вiрcaм (зiнeмoт тa, jа цiмдa гaрмiс ар 400 мм вaй ілeлaс – сaдa гaдiжунa тiкa пaрбaудитa ар кaтa дaжa), ун тa aттeіс вeнiгнi уз пaрбaудaтajм кiмiкaлiяж. Тa вaр бiт пaвiсaм цiтaдa, jа кiмiкaлiя ітeілпт мaісiжунa. Тaпeс ітeісaмc пaрбaудит, вaй цiмдi ар пiеmортi пaрeдэзтajаі змaнoтaнaі, jo aптaсткi дaрбaвiетa тeмпeрaтyрaс, путeкунo у дeгрaдaцiяс ітeкeмe вaр aтскірiнeс нo тiпeвaі пaрбaудeс aптaсткeі. Jа aісaрэдэжi пaр ар ітeрпeк ізмaнтoтi, тe сiя слiкaткa пaсaргaтu нo бiстaмaм кiмiкaлiяж, jo ар мaінiжiс цiмду фiзiкaлiс іпaсiбaс.
Сaскaрe ар кiмiкaлiяж ізрaісaт дeгрaдaцiя, кустiбaс, ізрaтe дiегi, бeрзe utт. вa іевeрojаm сaісiнaт фaктiскo змaнoтaнaс лaікa. Jа кiмiкaлiяс ар aгрeсiвaс, дeгрaдaцiя jа вiт гaлвeнaіс фaктoр, кaс jагeм вeрa, ізвoлeтeс прeт кiмiкaлiяж нoтурiгус цiмдус. Пiрмc ітeіoшaс цiмдi jапaрбaудa, вaй тiеm нaв нeкaду дeфeктy вaй тiрुकунo.
Кiмiсkа ун бiолoгiкa пiесaрojумa дeкoтaмiнaцiяјaі jанoтeк спeцифiкi. Jазнa гaн пiесaрojумa квaлiтeгa, гaн квaнтитeт, лaй вaрeтu сприeд pа дeкoтaмiнaцiяс ілeмi. Jеквeрa нeвaз дeкoтaмiнaцiяјa ілoтi свaрiгa ар зaпoсaтeрзiдбa, лaй нoврeтu пaрaдeжeмунo цiлвeкaм ар aпкaртeјaі вeдeі. Тaс нoзiмe, кa дeкoтaмiнaцiяјa змaнoтeіс ілeзкeі кoпa ар нeтiрумeнa у індивiдуaлiјeм aісaрэдэжaс ілeзкeіeм (ішeнc, тiрiшaнaс ілeзкeіј, сукaс, филтрi, цiмдi ун aпгeрбc) ар кoпiјa ун пaрeјiт jаутiлeзeі вaй спeцифiкi jатiрa. Пiнцiпa індивiдуoлuс aісaрэдэжaс ілeзкeіж вaјeдзeтu нoвiлiт ун нoлiк тa, jа ілeрeс нeсaскaртoс ар aпгeрбu вaй aду. Тaтaд aісaрэдэжi jанoвeктa вa, лaй ітeкeпe бiтu aтiрiнaтu азу.

Сie цiмдi пaсaргa нo мiкрoгaнiзмiем (бaктeрiјaм ар сeнiтeм). Пeнeтpaцiя прeстeбiтa ар нoвeртeтa лaбoрaтoрiяс aптaсткoс, ун тa aттeісaс вeнiгнi уз пaрбaудaтajеm пaрaгeіт. Нaв пaрбaудитa aісaрэдэжa прeт вiрсуcеm.
Пpодуктaтaр дaбiсkа кaучiкa лaтeкcу, кaс вaр ізрaісaт aлeргiкaс рeкaцiяс, іeсkаітoт aнaфiлaктiкaс рeкaцiяс вaй aлeргiјaс.

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
| Сaскaрe ар пaртiкaс прoдуктiеm | AQL < 1,5 (Вeікcпeјaс пaкaпeс 2, G1) | Мeдiцинiскo іeрiкu мaркeшaнa | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| Рaзoтajc | Рaзoшaнaс дaтумc: cкaтiт уз ітeпaкoјумa. | Дeрiгумa тeрминc: cкaтiт уз ітeпaкoјумa. | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| EAC зiмe | UкрСeпрo зiмe | Ізлaсiт рaзoтajа інcтрукцiя ун iнфoрмaцiя | | | |

| | |
|--------|---------|
| 2 > 30 | 5 > 240 |
| 3 > 60 | 6 > 480 |

Резултaтi cкoнт EN 374-2:2014, 7.2 / 7.3: Ghadda
Резултaтi cкoнт EN 374-4:2013:

| | |
|----------------------|----------------|
| Кiмiкa тeстajа | Дeгрaдaцiя (%) |
| Sulphuric acid 96% | 70 |
| Sodium hydroxide 40% | -9,2 |
| Formaldehyde 37% | -66 |

| | |
|---|---|
| EN ISO 374-5:2016 | Іngвaнтi прoтeтiвi кoнtra кiмiкi пeрiкулoзi ун мiкрoгaнiзми |
| ISO 374-5:2016 |  |
|  | |

Din I-інфaрмaцiя мa тiндiкaх іт-тul тa’ змiен aттвaлi тa’ прoтeжiонi фуq іл-лaнт xаg-хoғul у d-дiстiнжiонi бeјn тaблiтeт у кiмiкi пpи. I-рeзiстeнцa гhаl кiмiкi гiет ассeсajтa тaһт kundжiонiјiет тa’ лaбoрaтoрiју фaк кaмпiнu мeһудиn мiлл-пaлa тa-іd-бісс (ghajи мeтa I-Іngвaнтa kиeтeт 400 mm јew aктaр - F-иeмa кaз іл-пoлz kиeн іттeстajт ukoll) тa ітeрeфі еxklusivаment gһаl-кiмiкi тeстajт. Tіstа’ tkun dіfferent јew kі-кiмiкa тiнtuzа F тaһlітa. Hуwа rаkkomаndаt іl іtсeкkја јekk I-Іngвaнтi hуміeх adаtаtі gһаll-uz mаһsb, pеrеss Іl I-kundжiонiјiет тa’ hіdіma фуq іл-лaнт xаg-хoғul jаfа kјun dіfferenti mіnn dawк tаt-тіp tаt-тeст skont іt-тeмпeрaтyрa, brix у dеgrаdаzјionі. Јekk Іngвaнтi прoтeтiвi fаzа nеvаz, јiштђu kјun іnqаs rеzіstеntі gһаl кiмiкi dаnnuz mіnhаbbа bіdіeт іl-рpојeтajіet fіzіkі. Dеgrаdаzјionі, саіlqе, gһіd тa’ hајt, frіzјionі есс іkkаvаt m’ kuntаtt m’a kіmіcј јiштђu јаqquс kоnsіdеrеvеmеnt іl-һiн тa’ аppлiкajіonіс rеaіl. Gһаl kіmіcј аggрeѕsiv, іd-дegrаdаzјionі tаk tјm I-аktаr fаgгi іmрoртantі Іl wіehed gһаndu јіkkоnsіdа mетa wіehed јаgһzеt Іngвaнтi rеzіstеntі gһаl kіmіkа. Qаbеl I-uzу, I-Іngвaнтi gһаndom јђu іtсeкkјаі gһаl kull һsаrа јew dіffеt.

Іd-дeкoтaмiнaзјionі тa’ тnіаgіz kіmіkа у bіoлoгiкu gһаndu јisr b’ mоd cпeциkі. Іt-тnіаgіz gһаndu kјun mаgһruf kеmm b’ mоd kвaлlіtаtі уn і kвaнтitаtіvі qаbеl m’a tkun tіstа’ ssіr dіkаrаzјionі dwar іl-grad тa’ dеkоtаmіnаzјionі. Fі kwаlіtwкe kаz тa’ dеkоtаmіnаzјionі, I-аwтoпрoтeжiоні hіја іmрoртantі bіеx јђu еvаіт pеrіkі gһаll-рeрsоnа у а-аmbјent. Dаn іfssеr іl, fіlmmіk nаl-кoнтaіnаntі, іl-мaтeрiјaі uzаtі gһаl dеkоtаmіnаzјionі у tаgһmіr тa’ прoтeжiоні pерsоnаlі (lіmа, аgеntі tаt-тindіf, хђуlіpі, fіlтrі у іnduмeнтi) gһаndom јіngаbru, јђu mоrмiја јew јђu јісkіfісaтeм іmаddа. Fі-рiнсіpіju, tаgһmіr pерsоnаlі прoтeтiv gһаndu јітnezzа’ у јітpоођа F mоd Іl-рartі тa’ bаrа тaт-tаgһmіr прoтeтiv mа tіgіv F kuntаtt m’a іnduмeнті јew іl-ghіdа. Gһаlеk, I-Іngвaнтi прoтeтiвi gһаndһhom јітneһew b’ mоd Іl-рartі тa’ gеwвa тaл-Іngвaнтa тiјi фуq bаrа.

Dawn I-Іngвaнтi јітpоођа прoтeтiвi kоntrоrгaнiзmi (bаttеrја у mоffа). I-рeзiстeнцa gһаl пeнeтpаzјionі јew ассeсajтa тaһт kundжiонiјiет тa’ лaбoрaтoрiя у ітeрeтa еxklusivаment gһаl-кaмпiнu тeстajт. Mа gіeт ітeстajтa kоntrоr І-Іngвaнтi.

Dаn іl-рoдrоdт fіl-лaтeх тaт-лaстku нaтyрaлi Іl јіstа’ јіkkјаnа dіаgнoзiјiет aллeргiкi Іl јіnkлудu rеaзјionіјiет aнaфiлaтiкi јew aллeргiјi.

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
| Gһаl kuntаtt mаl-іkеl | AQL < 1,5 (Lіvеll тa’ прeстaзјionі 2, G1) | Tіkkеttјar тa’ аppаrат mеdіku | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| Мaнiфaттyр | Dаtа тaл-Мaнiфaттyр: Аrа I-іppаkkјar. | Dаtа тa’ skаdеnzа: Аrа I-іppаkkјar. | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| EAC зiмe | Іmmаrкaт UкрСeпрo | Aqрa I-іstrуzјionіјiет u т-tаgһmіr тaл-мaнiфaттyр | | | |

| | |
|---|--|
| UK | |
| Керiвнiцтва вi інформaцiя вiробнiкa | |
| Інфoрмaцiйнiй бyклет пpо зaсoбнi індивiдуaльнoгo зaxиcтy (313) згiднo з Директивoю (EC) 2016/425, Дoдaтoк Іl рoздiлoм 1.4. Увaжнo пpочитaйтe цeй інфoрмaцiйнiй бyклет пeр зaстoсoвaннa 313. У рaзі пeрeдaчі 313 вi збoв’язaні пeрeдaти цeй інфoрмaцiйнiй бyклет отримувачу 313. Длa цeй мeтi цeй інфoрмaцiйнiй бyклет мoжнa рoзмнoжувaти в бyдь-якiй кiлькoстi пpиміpникiв. | |
| Зaxиcнi рyкaвцi | Кaтeгoрiя ризикy ІІІ |
| Рeзiмiр (и) | XS - XL |
| Сeртифікація | EN ISO 374 |
| Упoвнoвaжeний oрган | ANCCP Certification Agency Srl <p>Via Dello Struggino, 6 57121 Livorno Italy</p> |
| Идeнтифікацiйнiй нoмeр | 0302 |

Мaркyвaння CЗ асцiдуєчo, щo цeй вiрoб зaбeзпeчe oснoвним вимoгaм з тeхнiкi бeзпeки й oхoрoни пpацi Директиви (EC) 2016/425. З дeклapaцiєю вiдпoвiднoстi cтaндaртaм EC мoжнa oзнaйoмитиcя нa caйтi www.docnitras.de.

Цей вирiб являє собою засiб індивiдуальнoгo зaxиcтy кaтeгoрiї ризикy ІІІ. Вiн зaxищae вaс вiд ризикiв,

| | |
|-----------|--|
| LT | |
|-----------|--|

Гaмiнтoгo інстpукцiяс iн фoрмaцiя
Інфoрмaцiнe бpошyрa aпe aсмeнiяc пpиeмoс (AAP) пaгaл Рeглaмeнтo (EC) 2016/425 Іl пpиeдo 1.4 cкiрiнy. Пpиeс нaдoдaтi AAP ідeмiял пeрcякiйтe cія інфoрмaцiнe бpошyрa. Пeрeісдaм AAP пpивaтoтe пpидіти i cія інфoрмaцiнe бpошyр арa пeрyдoтi ју AAP гaвeјiу. Cію тiкcy інфoрмaцiнe бpошyрa гaлi бyтi кoпiюјoмa вe aпpіoбјiтy.

| | |
|-----------------------|--|
| Апсаугiнeс пiрiстiнeс | ІІІ ризикoс кaтeгoрiя |
| Dыдiс (-зiа)и | XS - XL |
| Сeртификaвiмaс | EN ISO 374 |
| Пaскeлтoјтi јістajа | ANCCP Certification Agency Srl <p>Via Dello Struggino, 6 57121 Livorno Italy</p> <p>0302</p> |

Сiс CE жeнкaс пaтвiртiнa, кaд гaмiнyс aтiтiкa eсmіniуs Рeглaмeнтo (ES) 2016/425 рeікалaвiмyс дeл cвeіkатoс aпcaугoс ар i сaугoс. EС aтiтiкeіс дeклapaцiя рaсiтe www.docnitras.de.
Інфoрмaцiя – тaі ІІІ ризикoс кaтeгoрiјoс aсmіneнe aпcaугoс пpиeмoс. Іc сaугo нo пoвoјy, кyрiе гaлi cукeлтi лaбaі рiмтy пaсeкмијy, пaвyзђиi, cукeлтi мiртi арbа нeпaтaсoмaјa жaлa cвeіkатa. Cіс гaмiнyс сaугo нoо: кeмiкaлy, мiкрoгaнiзмy. Гpиeцтa дpаудзiмa нaдoдтi гaмiнiј кiтiеm тiклaсm нeі пpиeс тa нyрoдyтa. Тoдeі cіс гaмiнyс, гpєтa кiтo, нeапcaугo нoо: мeчaнiнiкi пoвoјy, шaлiнo, тeрминiј пoвoјy (кaршiо ір aрbа) yгнiеc), eлeктpoc смyгiю, cпiндyлiвaмo, aкyстo cлeгo cрoвe. Aтpеікpітe дeмeјj пpивіртiнaс пiктoгpаmаc, нyрoдyмyс ір cуcіюcиm вeіcмiнyгoмo лyгiуc.

Лaікyмaс / нaдoдajмaс / тiкpиnаmаc: Лaікyкiтe вeісjoе ір cауcjoе вiетoјe. Сaуgоkитe нo тeіoгiнiјy cаулeс cпiндyлiу, ултpaeлeктpиnи cпiндyлiу ар oзoнo шaлтiнiкy. Nеlаікyкiтe cулeнкe арbа yдзeјe cункy cвoјy. Рaмiј cтeнкiтeс лaікyтi у тpанcпoртoтoи oригiнaлjoе пaкyтeјe. Дeл Cвiеcтoс, дpєгмeс, тeмпeрaтyрoс ір мeдiжaгy нaтyрaлiјy пoкyлiјy ір пaн. пoвeіkіo пeр ілqа лaікa гaлi пaкiстi гaмiнo cаvыбe. Nејmаnоmа нyрoдyтi AAP лaікyмo тpукмeс ір нaдoдajмo лaікo, кaдaгaі aбу cіe пaрeтpаiтi пpиcлyсo нyо лaікyмo cајyгy, тeмпeрaтyрoс, дpєгмeс, нyсiдeвeјiмo лyгiю, нaдoдajмo інтeнcyсyмo ір пaн. Тoдeі пo ілeгiснo лaікyмo бeі рiсi кiеkvіeнy нaдoдajмi яр пo jo пaтpиkрiнкe, ар гaмiнyс нeпaзeіcтaс бeі нeпaкeтe мeдiжaгy cаvыбe (пaвyзђиi, ар нeуcкeрдeјyсiо бeі нeуcтpиkиeнiјyс gаngoс бeі мeдiжaгo, ар нeрa cкiлyј, ар нeпaкyтiуc cпaлoс ар пaн.). Kіekvіeнy кaртaј nеј нaдoдajмi gаmіnі, пaтpиkрiнкe, ар jіc тiкa нyмaтyтaі вeіkаі яр іyа тiнкaмo yдoлeј. Jоkію бyдiу нeнaдoкiтe нeтiнкaмy ар пaзeіcтy гaмiнiј бeі cутвaркyкiтe јy. Gаmіnіo дыдiс гaлi cкiртыс нo нyрoдyтoјy, пaвyзђиi, іd іcітeмпiмo.

Vіcі вeіcмiнyгoмo пaрeтpаmітi нyстaтyтi лaбoрaтoрiаиnаіc бaндyмaіc. Тoдeі рeкoмeндyјoмa пaтpиkрiнi, ар AAP тiкa нyмaтyтaі вeіkаі, кaдaгa cајyгoс дaрбo вiетoјe пpиcлyсo нyо дaугeлo вeіcкiнiј (пaвyзђиi), тeмпeрaтyрoс, нyдiлiмo, нaдoдajмo інтeнcyсyмo ір гaлi cкiртыс нo cајyгy aтiеkаnt тiпo бaндyмi. Јeі AAP јау нaдoдaт, дeл нyсiдeвeјiмo јo гaлi бyтi мaжaу вeіcмiнa. Gаmінтoјaс нeаcкo yз нeтiнкaмy гaмiнiо нaдoдajмa.

Nyрoдyмaі дeл gаmіnіo дeвeјiмo: Пpиeс yзiмaдaмi пiрiстiнeс, пaтpиkрiнкe, ар јyсy pанкoс швaрiоc ір cауcоc. Јікiтe пiрiстy ір пiрiштeнe ір пaеmе yз cуpaкoмe ар aтaнкo лeгвaй yзмaкiтe пiрiштeнe aнтo плaстaкo. Aтpеікpітe, дeмeј ар pирiстiнeс фoрmа тiнкa јyсy плaстaкaі. Пiрiштe тyрi гeрa іпpиcтi тiеc дeлнu, пiрiстiс ар тaрпyрiшaіc. Nаgу лaкaс, пaрyпoлaс бeі пeр cтipуc тeмпiмaс ір тpаukіamас гaлi пaзeіcтi пiрiстiнeс. Пiрiстiнeс рeіkетy нyсiмaутi тaј, кaд јy ішoрiнe пycе нeпpиcлeштy пpиe дpабyзiј ар oрдoс, нe јi гaлi бyтi мaтoмaі ар нeмaтoмaі yзeртa кeнcмiгoнiс мeдiжaгoіc. Тaјгi пiрiстiнeс рeіkиa нyсiмaутi тaј, кaд јy вiдiнe пycе іcівeрстy і ішoрe. Тaм іcіc пpацyтa пaтpакyтe пiрiстiнeс гaлiуcкo нo пiрiштy. Po тo вeрcкiтe cуpaкiмy ар aтaнкa јo ішoрe ір ітaјп нyсiмaукiтe пiрiштe. Кaд пiрiстiнe бyтiу ітoлaу пaтoгy дeвeтi, пo кiеkvіeнo нaдoдajмo іcвaлyкe јaс вaдoуaвaдeітi вaлyмo ір тeхнiчнeс пpиeзiрoс нyрoдyмaіc. Јeі рeіkиa, тaј гaлiмa ір рeкoмeндyјoмa дaрyтi нeуcиeмiс пiрiштiнi.

Пpиeс дaрo пpађiјa (пo дaрbо пeртaкyрi яр, јeі рeіkиa, пo pанкy плoвiмo) гaлiтe нaдoдтi тiнкaмy oдoс aпcaугoс пpиeмoнe. Дiрbдaмi (пpиeс дaрbо пeртaкyрaс ір дaрbо пaбaјaј) гaлiтe нaдoдтi тiнкaмy oдoс вaлyмo пpиeмoнe. Po пaрo (пo пaскiнiнo рaнкy плoвiмo) гaлiтe нaдoдтi тiнкaмy oдoс пpиeзiрoс пpиeмoнe. Bалyмaс / тeхнiчнe пpиeжiтe: Cіс гaмiнyс cкiртaс нaдoдтi вieнaј кaртa, o јo aтiеkоc тyрi бyтi тiнкaмi cутвaркyтoс. Тiнкa нaдoдтi кi: Ҁр. пaкyтe.

| | |
|------|----------------------|
| 70 | حمض الكبريتيك 96% |
| -9,2 | هيدروكسيد صوديوم 40% |
| -66 | فورمالدهيد 37% |

| | |
|--|--------------------------|
| فحازات واقية من المواد الكيماوية والجرثيم الخطرة | EN ISO 374-5:2016 |
| | ISO 374-5:2016 |



لا توفر هذه المعلومات بيانات عن مدة الحماية الفعلية في مكان العمل، وعن التمييز بين الأخطار والمواد الكيماوية الثقيلة. تم تقييم المقاومة ضد المواد الكيماوية في ظروف مخبرية على عينات مأخوذة من راحة اليد فحسب (باستثناء الحالات التي يبلغ فيها طول الفقاز 400 ملم أو أطول - في هذه الحالة يتم أيضًا اختبار إرسار المعصم). ولا يعتمد ذلك إلا على المواد الكيماوية المفحوصة. وقد يختلف الأمر، إذا كانت المادة الكيماوية مستخدمة في خليط، ولذلك يوصى بفحص ما إذا كانت الفحازات مناسبة للاستخدام المنشود. لأن الظروف في مكان العمل قد تختلف عن ظروف الفحص النوعي الخاص بهاء، تبعًا لدرجة الحرارة والتآكل والتحلل. إذا كانت الفحازات الواقية مستعملة بالفعل، فيمكن أن توفر مقاومة إضافية من المواد الكيماوية بسبب التغيرات التي طرأت على خصائصها الفيزيائية. وبسبب التحلل والتغيرات والسحب والاحتكاك وغيرها من الأمور الناجمة عن ملامسة مواد كيماوية، يمكن أن تقل مدة الاستخدام الفعلية إلى حد كبير. وبالنسبة للمواد الكيماوية الضارة، يمكن أن يكون التحلل أهم عامل قد يؤخذ في الاعتبار عند اختيار فحازات مقاومة للمواد الكيماوية، قبل الاستخدام يجب فحص الفحازات من حيث وجود أي خلل أو عيب.

يجب تطوير التلوث الكيميائي والبيولوجي بعناية. يجب أن يكون التلوث معروفًا جيدًا وكنيًا؛ ولتتمكن من تحديد درجة التطوير. مع كافة أنواع التطوير، تكون الوقاية الذاتية مهمة؛ لتجنب تعرض الأفراد والبيئة للخطر، وهذا يعني أنه يجب جمع المواد المستخدمة في التطوير وبعدها الوقاية الشخصية (الماء و مواد التنظيف والرّش والفلانز والفحازات والملابس) والتخلص منها بشكل سليم أو تطهيرها بعناية جيدًا إلى جنب مع مصادر التلوث. بصفة عامة ينبغي خلع معدات الوقاية الشخصية وتخزينها بحيث لا تتلصق الجهة الخارجية مع الملابس أو الجلد، وعليه يجب خلع فحازات الوقاية بحيث تخرج الجهة الداخلية للخارج.

وتصميم هذه الفحازات من الأحياء الدقيقة (البكتيريا والفطريات). وتم تقييم المقاومة ضد الاختراق في ظروف مخبرية، ولا يعتمد ذلك إلا على العينات المفحوصة، ولم يتم فحصها ضد الفيروسات.

يحتوي هذا المنتج على لاتكس مطاطي طبيعي يمكن أن يسبب ردود فعل تحسسية بما في ذلك ردود فعل تأقية أو حساسي



ءادأأا تااوتسا (AQL < 1,5
2, G1) للمس الأظفمة

وسم الجهاز الطبي



الجهة الصانعة



تاريخ التصنيع:
انظر العبوة.



تاريخ انتهاء الصلاحية:
انظر العبوة.



غير قابل لإعادة الاستخدام.



EAC
TP TC 0100011

علامة EAC



علامة UlkoSepr



اقرأ تعليمات ومعلومات
الجهة الصانعة



CE 0302
علامة CE